

## 平成 29 年度東京都内における航空機騒音の調査結果

## 横田飛行場

## (1) 固定調査

- ・ 東京都が横田飛行場の東西南北方向の 4 地点（図参照）で実施した固定調査の調査結果は表 1 のとおりです。
- ・ 固定調査 4 地点のうち、滑走路の延長線上（北）に位置している瑞穂町農畜産物直売所の 1 地点で環境基準に適合しませんでした。この地点は環境基準の地域の指定を行った昭和 53 年 4 月以降、環境基準に適合しない状況が続いています。
- ・ 滑走路の東西に位置している福生第二中学校、武蔵村山第二老人福祉館の 2 地点は、主として旋回訓練等の影響の把握を行うことを目的として平成 7 年 10 月より調査を開始したもので、調査開始以来、環境基準に適合しています。

表 1 固定調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度
㉠ 瑞穂町 農畜産物直売所	瑞穂町	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	64 ×	66 ×	64 ×	63 ×	63 ×
㉡ 昭島市役所	昭島市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	58 ×	60 ×	57 ○	57 ○	55 ○
㉢ 福生第二 中学校	福生市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	49 ○	49 ○	50 ○	49 ○	47 ○
㉣ 武蔵村山 第二老人福祉館	武蔵村山 市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	44 ○	46 ○	45 ○	43 ○	46 ○

- (注) 1 環境基準 (Lden) の基準値は I 類型 (住居系地域) が Lden57 デシベル以下、II 類型 (その他の地域) が Lden62 デシベル以下です。
- 2 基準適合状況は、○が基準適合、×が基準超過を示しています。

※ 上記 1, 2 は以降の表においても共通。

(2)分布調査

- ・東京都が滑走路の延長線上を中心に12地点（図参照）で実施した分布調査の調査結果は表2のとおりです。
- ・分布調査12地点のうち、1地点で環境基準に適合しませんでした。この地点は、滑走路延長線上に位置した地点です。

表2 分布調査地点別の調査結果

地名	所在地	類型 基準値	調査項目	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度
① 事業所（C）	瑞穂町	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	59 ×	60 ×	59 ×	59 ×	57 ○
② 瑞穂町長岡会館	瑞穂町	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	51 ○	49 ○	50 ○	51 ○	49 ○
③ 羽村第二中学校	羽村市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	52 ○	49 ○	49 ○	51 ○	47 ○
④ 福生第五小学校	福生市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	49 ○	51 ○	52 ○	50 ○	49 ○
⑤ 西砂小学校	立川市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	51 ○	47 ○	51 ○	51 ○	48 ○
⑥ 建設局昭島観測井	昭島市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	65 ×	66 ×	64 ×	63 ×	61 ×
⑦ 中神小学校	昭島市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	46 ○	45 ○	46 ○	46 ○	44 ○
⑧ 石川市民センター	八王子市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	57 ○	59 ×	54 ○	54 ○	51 ○
⑨ 都市づくり公社	八王子市	II 62	Lden [デシベル] 基準適合状況	55 ○	57 ○	52 ○	53 ○	50 ○
⑩ 大和田市民センター	八王子市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	45 ○	45 ○	45 ○	46 ○	41 ○
⑪ 滝合小学校	日野市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	54 ○	52 ○	50 ○	50 ○	47 ○
⑫ 首都大学東京	八王子市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	53 ○	54 ○	49 ○	49 ○	47 ○
調査期間 平成29年6月7日から平成29年7月30日までの間の、1測定地点につき連続した2週間								

（注）調査結果は、調査期間の測定値を環境省通知の方法により年間推計値に換算して表示しています。