



1

7	4	1
8	5	2
9	6	3

10m 10m 10m  
30m

●調査対象区画の設定  
A-1 - 6

凡例  
■ 基準値超過地点

土壤汚染調査結果概要一覧  
(土壤汚染状況調査、土壤汚染詳細調査)

①第二種特定有害物質 土壤溶出量調査結果

試験項目	基準値超過地点数 (調査対象地点数計)	最大			最大値/基準値	基準値	単位
		最大値	地点	深さ			
六価クロム	2	0.100	A-19-8	0~0.5m	2.0 倍	0.05 以下	mg/L
水銀	1	0.0007	K-17-4	0~0.5m	1.4 倍	0.0005 以下	mg/L
鉛	1	0.100	K-17-4	0~0.5m	10.0 倍	0.01 以下	mg/L
砒素	66	0.17	G-17-5	-7.0m	17.0 倍	0.01 以下	mg/L
ふっ素	22	4.6	H-17-1	0~0.5m	5.8 倍	0.8 以下	mg/L
ほう素	1	1.2	H-18-3	0~0.5m	1.2 倍	1.0 以下	mg/L

②第二種特定有害物質 土壤含有量試結果

試験項目	基準値超過地点数	最大			最大値/基準値	基準値	単位
		最大値	地点	深さ			
鉛	21	5200	K-18-4	-2.2m	34.7 倍	150.0 以下	mg/kg

※ -1.00m~-2.20mまでコンクリート基礎が現存している為、2.2mにて試料採取。

③地下水調査

試験項目	基準値超過地点数	最大			最大値/基準値	基準値	単位
		最大値	地点	深さ			
砒素	4	0.014	J-17-8		1.4 倍	0.01 以下	mg/L
ほう素	1	1.3	H-18-3		1.3 倍	1.0 以下	mg/L

晴海通り