

不適正な工事の施工が確認された箇所一覧

	住所	路線名	工事名称	発注者
1	中央区晴海5-2	晴海通り支線Ⅱ	中央区晴海MB K P 100 A新設工事	東京ガス株式会社
2	中央区晴海5	晴海通り支線Ⅱ 区画道路5-1,5-2,5-4号線	選手村地区エネルギー事業水素パイプライン施設工事	晴海エコエネルギー株式会社