


# 土壤汚染状況調査結果図(令和2年度)

【別紙(2)】



**【凡例】**

- 単位区画 (10m×10m)
- 30m格子
- 埋立範囲
- 形質変更時要届出区域に指定済

〔基準値超過している物質(令和2年度)〕  
 形質変更時要届出区域に指定された区域(R3. 8)  
 ※別紙(1)の26地点は指定済(R3. 4)

- 六価クロム化合物が土壤溶出量基準に不適な単位区画
- 水銀及びその化合物が土壤溶出量基準に不適な単位区画
- セレン及びその化合物が土壤溶出量基準に不適な単位区画
- 鉛及びその化合物が土壤溶出量基準に不適な単位区画
- 砒素及びその化合物が土壤溶出量基準に不適な単位区画
- ふっ素及びその化合物が土壤溶出量基準に不適な単位区画
- 鉛及びその化合物が土壤含有量不適な単位区画

※セレン及びその化合物の基準超過については、令和元年度の概況調査の結果による

調査対象区画の設定  
 A1-5

1			↑ A 30m ↓
7	4	1	
8	⑤	2	
9	6	3	
← 30m →			