

一斉公開建築パトロール実施結果(令和6年度)

(別表)

	A 建築工事現場等の点検 件数(棟)	B 違反建築物 件数(棟)	事 項 別 違 反 件 数							C 是正指導 件数(棟)	D 確認表示未 掲示建築物 件数(棟)
			B1 無確認建築	B2 道路関係違 反	B3 容積率 違反	B4 建ぺい率 違反	B5 高さ斜線 違反	B6 用途違反	B7 その他		
特定行政庁	99 (109)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (10)
多摩建築指導事務所	374 (341)	13 (3)	2 (3)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (1)	13 (3)	33 (33)
特別区	261 (248)	4 (2)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	4 (2)	6 (14)
11市	734 (698)	17 (5)	5 (4)	2 (0)	0 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)	13 (1)	17 (5)	52 (57)
合計		B/A 2.3% (0.7%)	B1/B 29.4% (80.0%)	B2/B 11.8% (0.0%)	B3/B 0.0% (0.0%)	B4/B 5.9% (40.0%)	B5/B 0.0% (0.0%)	B6/B 0.0% (0.0%)	B7/B 76.5% (20.0%)	C/B 100.0% (100.0%)	D/A 7.1% (8.2%)

注) ・ ()内は前年度(令和5年度)の実績、1棟で2件以上の違反項目があったものを含む
 ・ パトロールの実施に携わった職員数等 [職員:107名(100)、班編成:46班(44)、車両:40台(39)]